

国家安全生产监督管理总局文件

安监总信〔2017〕90号

国家安全生产监督管理总局关于印发 《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患 判定标准(试行)》的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局：

有关中央企业：

为准确判定、及时整改金属非金属矿山重大生产安全事故隐患，有效防范遏制金属非金属矿山重特大生产安全事故，根据《安全生产法》和《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的

意见》，国家安全监管总局制定了《金属非金属矿山重大生

全事故隐患判定标准(试行)》现印发给你们,请遵照执行。



上游发生洪水期间，不实施停产撤人。

(十四) 掘进工作面采掘错动线范围内，不得掘进，并采取相应措施。

(十五) 开采错动线以内存在居民村庄，或存在重要设施

(十六) 擅自开采错动线以外区域，及擅自修改采掘设计

(二) 使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。

(三) 未采用自上而下、台阶式或分层的方案进行采剥。

矿体。

(六) 未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评价。

(七) 高度 200 米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。

(八) 边坡存在滑移现象。

(九) 上山道路坡度大于设计坡度 10% 以上。

(十) 封闭圈深于设计圈深。

(三) 坝外坡坡比陡于设计坡比。

(四) 坝体超过设计坝高，或超设计库容储存尾矿。

(五) 尾矿堆积高度超过设计堆高。

(六) 未按法规、国家标准或行业标准对坝体稳定性进行评估。

(七) 浸润线埋深小于控制浸润线埋深。

(八) 安全超高和干滩长度小于设计标准。

(九) 尾砂库排尾砂时，未按照设计标准控制尾砂库水位。

(十一) 多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计要求进行排放。

(十二) 冬季未按照设计要求采用冰下放矿作业。